Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 08:47

Link do produktu: https://auto-czesci-dudzik.pl/dacia-sandero-ii-1-5-dci-144609034r-144608294r-turbo-rura-waz-intercoolera-p-629.html

DACIA SANDERO II 1,5 DCi 144609034R 144608294R TURBO RURA WĄŻ INTERCOOLERA

Cena	**160,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**144609034R 144608294R**
Kod producenta	**WR 358**

Opis produktu

PRZEWÓD GUMOWY INTERCOOLERA

DACIA
DACIA DUSTER 1.5 dCi 66 KW 1461 CCM 90PS 2010/10->
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 81 KW 1461 CCM 110PS 2010/10->
DACIA DUSTER 1.5 dCi 80 KW 1461 CCM 109PS 2013/08->
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 80 KW 1461 CCM 109PS 2013/08->
DACIA LODGY 1.5 dCi 79 KW 1461 CCM 107PS 2013/01->
DACIA LODGY 1.5 dCi 80 KW 1461 CCM 109PS 2015/06->
DACIA LODGY 1.5 dCi 81 KW 1461 CCM 110PS 2012/03->
DACIA DOKKER 1.5 dCi 55 KW 1461 CCM 75PS 2012/11->
DACIA DOKKER 1.5 dCi 66 KW 1461 CCM 90PS 2012/11->
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 66 KW 1461 CCM 90PS 2012/10->
DACIA DOKKER Express 1.5 dCi 55 KW 1461 CCM 75PS 2012/12->
DACIA DOKKER Express 1.5 dCi 66 KW 1461 CCM 90PS 2012/12->
DACIA LOGAN II 1.5 dCi 55 KW 1461 CCM 75PS 2012/10->
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 55 KW 1461 CCM 75PS 2013/02->
DACIA DUSTER Furgon 1.5 dCi 66 KW 1461 CCM 90PS 2011/04->
DACIA DUSTER Furgon 1.5 dCi 80 KW 1461 CCM 109PS 2013/04->
DACIA DUSTER Furgon 1.5 dCi 4x4

RENAULT
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 55 KW 1461 CCM 75PS 2012/11->
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 55 KW 1461 CCM 75PS 2013/01->
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 66 KW 1461 CCM 90PS 2013/01->

NUMER OE:
144609034R 144608294R

Średnica wew otw na opaskę 56 mm
Średnica wewnętrzna szybko złączka 60 mm

Wszystkie produkty są nowe i objęte 12 miesięczną gwarancją.

Oferowane przeze mnie przewody charakteryzują się bardzo dokładnym wykonaniem,oraz dużą wytrzymałością,
są zbrojone i odporne na opary oleju.
POLIMEROWY surowiec NBR/CR z jakiego został wykonany kwalifikuje przewód do pracy w układzie TURBODOŁADOWANIA.

WR 358