

Link do produktu: <https://auto-czesci-dudzik.pl/przewod-rura-waz-intercoolera-ford-galaxy-iii-18-tdci-232721-033395-1521483-20776785-3152728-1376326-1383683-1430288-1439520-1459395-1521483-p-806.html>

PRZEWÓD RURA WĄŻ INTERCOOLERA FORD GALAXY III 1.8 TDCi 232721 033395 1521483 20776785 3152728 1376326 1383683 1430288 1439520 1459395 1521483

Cena	250,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1376326 6G91-6C646-BA 1383683 6G91-6C646-BB 1430
Kod producenta	WR 429

Opis produktu

NA TEJ AUKCJI KUPISZ

PRZEWÓD GUMOWY CHŁODNICY POWIETRZA TURBO INTERCOOLERA.

**FORD
GALAXY III
1.8 TDCi QYWA FFWA
05.2006 - 06.2015**

**MONDEO IV BA7
1.8 TDCi FFBA
03.2007 - 01.2015**

**1.8 TDCi QYBA KHBA
06.2007 - 01.2015**

**S-MAX
1.8 TDCi FFWA
01.2007 - 12.2010**

**1.8 TDCi QYWA
05.2006 - 12.2014**

**NUMER OE:
1376326 6G91-6C646-BA
1383683 6G91-6C646-BB**

1430288 6G91-6C646-BC
1439520 6G91-6C646-BD
1459395 6G91-6C646-BE
1521483 6G91-6C646-BF

WYMIARY PRZEWODU

**Średnica otworu wew z obu stron - 49 / 49 mm
Grubość ścianki 4-5**

Na schemacie zaznaczony jest kolorem.

Oferowany przewód gumowy jest zamiennikiem przewodu plastikowego występującego w oryginale.

UWAGA!

Przewód jest bez otworu na czujnik temperatury powietrza zasysanego IAT.

Jest wymagana kalibracja modułu sterującego silnikiem PCM.

Należy, przeprogramować moduł sterowania zespołem napędowym (PCM) korzystając, z najnowszego oprogramowania PCM.

Wszystkie produkty są nowe i objęte 12 miesięczną gwarancją.

Oferowane przeze mnie przewody charakteryzują się bardzo dokładnym wykonaniem, oraz dużą wytrzymałością, są zbrojone i odporne na opary oleju.

POLIMEROWY surowiec NBR/CR z jakiego został wykonany kwalifikuje przewód do pracy w układzie TURBODOŁADOWANIA

WR 429