Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 10:15

Link do produktu: https://auto-czesci-dudzik.pl/przewod-rura-waz-intercoolera-ford-galaxy-iii-18-tdci-232721-033395-1521483-20776785-3152728-1376326-1383683-1430288-1439520-1459395-1521483-p-806.html

PRZEWÓD RURA WĄŻ INTERCOOLERA FORD GALAXY III 1.8 TDCi 232721 033395 1521483 20776785 3152728 1376326 1383683 1430288 1439520 1459395 1521483

Cena	**250,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1376326 6G91-6C646-BA 1383683 6G91-6C646-BB 1430**
Kod producenta	**WR 429**

Opis produktu

NA TEJ AUKCJI KUPISZ

PRZEWÓD GUMOWY CHŁODNICY POWIETRZA TURBO INTERCOOLERA.

FORD
GALAXY III
1.8 TDCi QYWA FFWA
05.2006 - 06.2015

MONDEO IV BA7
1.8 TDCi FFBA
03.2007 - 01.2015

1.8 TDCi QYBA KHBA
06.2007 - 01.2015

S-MAX
1.8 TDCi FFWA
01.2007 - 12.2010

1.8 TDCi QYWA
05.2006 - 12.2014

NUMER OE:
1376326 6G91-6C646-BA
1383683 6G91-6C646-BB

1430288 6G91-6C646-BC
1439520 6G91-6C646-BD
1459395 6G91-6C646-BE
1521483 6G91-6C646-BF

WYMIARY PRZEWODU
Średnica otworu wew z obu stron - 49 / 49 mm
Grubość ścianki 4-5

Na schemacie zaznaczony jest kolorem.

Oferowany przewód gumowy jest zamiennikiem przewodu plastikowego występującego w oryginale.

UWAGA!
Przewód jest bez otworu na czujnik temperatury powietrza zasysanego IAT.
Jest wymagana kalibracja modułu sterującego silnikiem PCM.
Należy, przeprogramować moduł sterowania zespołem napędowym (PCM) korzystając, z najnowszego oprogramowania PCM.

Wszystkie produkty są nowe i objęte 12 miesięczną gwarancją.
Oferowane przeze mnie przewody charakteryzują się bardzo dokładnym wykonaniem,oraz dużą wytrzymałością,
są zbrojone i odporne na opary oleju.
POLIMEROWY surowiec NBR/CR z jakiego został wykonany kwalifikuje przewód do pracy w układzie TURBODOŁADOWANIA

WR 429